



## HAJUONGELMA NIITTYRANNAN ALUEELLA

Niittyrannan alueella viime päivinä esiintynyt epämiellyttävä haju ei käsittääksemme ole peräisin Lakeuden Keskuspuhdistamo oy:n jäteveden puhdistamolta (Helpikuja 55). Hajuhaittaa on esiintynyt korostuneesti iltaisin klo 18-21 aikaan. Tähän aikaan Oulunsalosta aloitetaan jäteveden johtaminen Sarkkirannan eteläosan siirtoviemäriin kautta Helpikujan jäteveden puhdistamolle. Todennäköisesti siirtoviemäriin olevat jäteveden hajut tuulettuvat Niittyrannan itäosan runkoviemäreiden ja talojen katolla sijaitsevien tuuletusputkien kautta alueelle ja kun säätila sattuu olemaan tuulien yms. olosuhteiden osalta epäedullinen haju jää häiritsevästi lähelle maan pintaa.

Kempeleen Vesihuolto oy muuttaa siirtoviemäriin tuulettumisreitit muun muassa rakentamalla ilman kulkua padottavan esteen ("Wastop"). Järjestelyillä estetään siirtoviemäriinlinjan tuulettumista Niittyrannan runkoviemäreiden ja kiinteistöjen tuuletusputkien kautta. Järjestelyt toteutetaan talvella 2017-2018.

### TERMISELITE

Tuuletusviemäriillä tarkoitetaan putkea joka on rakennettu viemäriin paineenvaihtelun tasaamiseksi ja viemäriin tuulettamiseksi. Tuuletusviemärit ("tuuletusputket") sijaitsevat pääsääntöisesti rakennusten katolla.

**D1 Suomen rakentamismääräyskokoelma, kiinteistöjen vesi- ja viemäri-laitteistot, määräykset ja ohjeet: "Rakennukseen tehdään vähintään yksi ulkoilmaan johtava tuuletusviemäri."**

Hannu Roikola  
toimitusjohtaja